



平成 28 年 11 月 30 日
自動車局 審査・リコール課

トヨタテクノクラフト（株）による自主改善の実施について

トヨタテクノクラフト株式会社から、後付け部品として設定したトヨタエスティマハイブリッド、ガソリン4WD用の騒音防止装置（マフラー）において、不具合があることが判明したため、下記の通り自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成 28 年 12 月 1 日
不具合の内容	トヨタエスティマハイブリッド、ガソリン4WD用として設定した後付け部品の騒音防止装置（マフラー）を平成22年4月1日以降に製作されたエスティマハイブリッドへ取り付けられた場合、マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断できないおそれがある。
自主改善の内容	平成22年4月1日以降に製作されたトヨタエスティマハイブリッドへ装着されている場合は、正規品と交換する。
クレーム件数	1件
事故の有無	無し
使用者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・自社のホームページに自主改善情報を掲載する。


対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数	備考
TRD ハイレスポンス マフラーVer. S	MS153-28019	平成 22 年 6 月 22 日～ 平成 28 年 8 月 9 日	344	平成 22 年 4 月 1 日 以降に製作された トヨタエスティマハ イブリッドへの装 着に限る
合 計			344*	

※平成22年4月1日以前に製作されたハイブリッドおよびガソリン4WDへ装着されたものを含む。

問い合わせ先

トヨタテクノクラフト株式会社
品質保証部 アフターサービスグループ
TEL 045-540-2139

改善箇所説明図



[現行] 性能等確認済表示

JQR 1 0 10 2054 S
2AZ-FE 2AZ-2JM

[変更後] 性能等確認済表示

JQR 1 0 10 2054 S
2AZ-FE 2AZ-2JM-2FM



基準不適合発生箇所

注意: は交換部品を示す。

〔 トヨタエスティマハイブリッド、ガソリン4WD用として設定した後付け部品の騒音防止装置(マフラー)を平成22年4月1日以降に製作されたエスティマハイブリッドへ取り付けられた場合、マフラーの性能確認ができず保安基準への適合性が判断できないおそれがある。 〕

改善の内容

平成22年4月1日以降に製作されたトヨタエスティマハイブリッドへ装着されている場合は、正規品と交換する。