

オーソライズ K L880K コペン用マフラー 自主改善のお知らせ

オーソライズ K L880K コペン用マフラーにつきまして、下記内容の自主改善を実施させていただくことにいたしました。

【自主改善の概要】

1. 誤表示の状況

後付消音器として販売したオーソライズ K L880K コペン用マフラーにおきまして、性能等確認済表示（通称「認証プレート」）に記載される識別番号 1 桁目（後付消音器の個数）に誤りがあることが判明いたしました。これによりマフラーの性能確認ができず、保安基準への適合性が判断できないおそれがあります。

正) JQR30093120S JBt

誤) JQR20093120S JBt

2. 改善の内容

対象製品をご愛用いただいているお客様には、正規番号の「性能等確認済表示シール」を送付させていただきます。

3. 対象製品

製品名 : オーソライズ K
製品番号 : 750-70911
適合車種 : L880K コペン
対象製品の製造番号 : 00208～72561
対象製品の出荷時期 : 2010年2月2日～2017年12月19日
自主改善の対象数 : 813台

【お客様へのお願い】

ご愛用いただいているお客様には、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、次頁の手順にてご対応いただきますようお願い申し上げます。

[手順①：お客様]

対象製品が車両に装着されていることを確認させていただくため、以下の写真を撮影し、対象製品の「保証書」と共にEメール・FAX・郵送のいずれかで本件のお問い合わせ先まで送付してください。


- (1) 車両後方より車体とマフラーが見えるもの
- (2) 車両下側よりマフラー本体 No.2 の消音器に取り付けられている性能等確認済表示が見えるもの



(1)



(2)



[手順②：弊社]

弊社にて確認させていただいた後、正規番号の「性能等確認済表示シール」を送付させていただきます。



(性能等確認済表示シール)

[手順③：お客様]

- (1) 貼付する面周辺の汚れを中性洗剤などできれいに拭き取り、充分乾かしてください。
- (2) 送付しました正規番号の「性能等確認済表示シール」を、現在消音器に取り付けられている性能等確認済表示の上に被せるように貼付してください。

※この「性能等確認済表示シール」は、偽造防止のため一度貼ると綺麗に貼り直しができない（破れてしまう）加工が施されていますので、貼り直しをしないようご注意ください。



(1)



(2)

詳細は動画をご確認下さい。

<https://youtu.be/Y1f8DMeXmCE>

[手順④：お客様]

確実に改善されたことを確認させていただくため、貼付した正規番号の「性能等確認済表示シール」が見えるように（手順③の（2）と同じ）写真を撮影し、Eメール・FAX・郵送のいずれかで本件のお問い合わせ先まで送付してください。

ご愛用いただいているお客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、心からお詫び申し上げます。

【本件のお問い合わせ先】

藤壺技研工業株式会社 お客様相談係

住 所： 〒410-1231 静岡県裾野市須山1220-12

T E L： 055-998-0130

F A X： 055-965-1550

Eメール： 880copen@fujitsubo.co.jp

受 付： 月～土（祝日・年末年始・GW・夏季休暇を除く） 9：00～17：00

以上